



PRÜFZERTIFIKAT

Prüfbericht-Nr. 220316
240937

Auftraggeber: Sikla Corporate Services Headquarters GmbH
In der Lache 17
D- 78056 Villingen-Schwenningen

Prüfung: Korrosionsprüfungen nach DIN EN ISO 12944-9 [2018],
Korrosivitätskategorie C5-hoch, Prüfprogramm 1 und 2

Vorbehandlung: Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461-t Zn k
Grundierung: EP-Grundierpulver RAL 7042 NDFT 80 ± 20 µm
Zwischenbeschichtung: EP-Grundierpulver RAL 7042 NDFT 80 ± 20 µm
Deckbeschichtung: PE oder PUR Decklack NDFT 80 ± 20 µm

Der nach DIN EN ISO 12944-6 geprüfte Beschichtungsaufbau erfüllt die Anforderungen der Korrosivitätskategorie DIN EN ISO 12944-6 Korrosivitätskategorie C5-hoch, Prüfprogramm 1 und 2 vollumfänglich.

Magdeburg, 20.03.2025
iLF Magdeburg GmbH



Dipl.-Chem. Cornelia Dreyer
Leiterin Anwendungstechnik